


Komentarz do tablic nośności blach zakładkowych.

Tablice zostały sporządzone w oparciu o założenie zakładki równej 0.1 rozpiętości przęsa jak na rysunku:



łącniki powinny być umieszczone nad osiami podpór oraz w odległości 0.09 rozpiętości od osi podpór, w obie strony:

Minimalna odległość środka ciężkości łączników od podpory

